

Mostrador de feria curvado



Volumen de entrega



- 1 x bolsa de transporte alargada (para los transportadores)
- 1 x riel de láminas con cinta de velcro
- 1 x bolsa de transporte
- 1 x placa de recubrimiento con cinta de velcro
- 1 x placa interior
- 1 x placa base con cinta de velcro
- 4 x varilla metálica con ojales
- 2 x varilla metálica con ganchos

Adicionalmente en el sistema incl. la impresión:

- 1 x Impresión sobre el riel laminado con cinta de velcro en la parte posterior

Montaje de la impresión



- 1. Fije la banda laminada con presión en el velcro del transportador de listones.



- 2. Causa la presión sobre el transportador de listones a lo largo y conectarse al segundo velcro.



- 4. Los ojales opuestos se unen con ambas varillas metálicas mediante ganchos. Con ello se forma un apoyo para la placa de inserción.



- 5. Colocar la placa de inserción sobre las varillas metálicas.

Montaje



- 1. Colocar la placa base con guía de cinta de velcro hacia arriba.



- 6. Situar la placa de recubrimiento con la guía de cinta de velcro hacia abajo sobre el riel de láminas. Situar aquí la placa en medio del riel de láminas y unir ambas piezas.



- 2. Unir los rieles de láminas en círculo comenzando por la izquierda con la guía de cinta de velcro de la placa base.



- 7. Situar la placa de recubrimiento completamente sobre el borde superior del riel de láminas y presionar hacia abajo hasta que queden juntas.



- 3. Introducir completamente las cuatro varillas metálicas con ojales en los alojamientos del riel de láminas.



¡Listo!